



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) N 1  
1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» (МБОУ Школа № 106)
- 1.2. Адрес объекта 662978, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, проспект Ленинградский, д. 81
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 11440,1 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4846,6 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1996, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г., капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» (МБОУ Школа № 106)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662978, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, проспект Ленинградский, д. 81
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 556 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Городские рейсовые автобусы, остановка проспект Ленинградский д.109, ул. 60 лет ВЛКСМ д.72.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200-250 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_))

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ, Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г,У)

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

**Состояние доступности территории прилегающей к объекту, доступна для всех граждан с ограниченными возможностями, доступность объекта оценено как доступно частично избирательно, условно, а также недоступно для разных категорий граждан с ограниченными возможностями, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, капитальный, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, текущий, капитальный ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Выделение не возможно в связи с СанПиН 2.4.2.2821-10
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный, индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ один год, в рамках исполнения в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

согласование с Администрацией ЗАТО г. Железногорска

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 14 " мая 2016 г.
2. Акта обследования объекта: N 1 от " 14 " мая 2016 г.
3. Решения Комиссии от "14 " мая 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ Школа № 106  
 \_\_\_\_\_ Е.А. Рябова  
 "14 " мая 2016 г.

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» (МБОУ Школа № 106)**

1.2. Адрес объекта: **662978, Россия, Красноярский край, г. Железнодорожск, проспект Ленинградский, д. 81**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, **11440,1** кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

1.4. Год постройки здания **1996**, последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2016**, капитального **нет**

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» (МБОУ Школа № 106)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, проспект Ленинградский, д.81**

1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Администрация закрытого административно-территориального образования город Железнодорожск**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

**Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. 22 партсъезда, 21**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2. Виды оказываемых услуг **среднее (полное) общее образование**

2.3. Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **нет**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **556 человек**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да, нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Городские рейсовые автобусы , остановка проспект Ленинградский д.109, ул. 60 лет ВЛКСМ д.72**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **200-250 м**

3.2.2. время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**)

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой: сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (описать бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <\*> с учетом **СП 35-101-2001**

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ,Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, капитальный, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, текущий, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Выделение не возможно в связи с СанПиН 2.4.2.2821-10
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный, индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  
уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ Школа № 106  
Е.А. Рябова  
"14 " мая 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» (МБОУ Школа № 106)**

1.2. Адрес объекта **662978, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, проспект Ленинградский, д. 81**

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 11440,1 кв. м
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11440,1 кв. м

1.4. Год постройки здания 1996г., последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г., капитального нет

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» (МБОУ Школа № 106)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Ленинградский, д.81**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **образовательная деятельность**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Городские рейсовые автобусы, остановка проспект Ленинградский д.109, ул. 60 лет ВЛКСМ д.72**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200-250 м

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ,Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий	Приложение	
			N на	N

		инвалидов <*>	плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В (К,О,С,Г,У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)	1,2	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	129,58,125, 109,66,45,24, 89,1,2,124,12 3,111,110, 109,101,	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О,Г,У)		

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**Состояние доступности территории прилегающей к объекту, доступна для всех граждан с ограниченными возможностями, доступность объекта оценено как доступно частично избирательно, условно, а также недоступно для разных категорий граждан с ограниченными возможностями, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, капитальный, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, текущий, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Выделение не возможно в связи с СанПиН 2.4.2.2821-10
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный, индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ один год,  
в рамках исполнения в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность частично

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии согласование с Администрацией ЗАТО г.Железногорска

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы: Директор Е.А. Рябова \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы: Зам. директора УВР Л.А. Лущикова \_\_\_\_\_  
Зам. директора ВР С.Н. Гайгалос \_\_\_\_\_  
Зам. директора по АХР О.В. Левченко \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер Г.И. Бойкова \_\_\_\_\_

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол N \_\_\_\_)



Комиссией (название) \_\_\_\_\_.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ Школа № 106  
\_\_\_\_\_ Е.А. Рябова

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» (МБОУ Школа № 106)**

1.2. Адрес объекта **662978, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, проспект Ленинградский, д. 81**

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 3 этажей, **11440,1** кв. м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **11440,1** кв. м

1.4. Год постройки здания **1996г.**, последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2016г.**,

капитального **нет**

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» (МБОУ Школа № 106)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Ленинградский, д.81**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **образовательная деятельность**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Городские рейсовые автобусы , остановка проспект Ленинградский д.109, ул. 60 лет ВЛКСМ д.72**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **200-250 м**

3.2.2. время движения (пешком) **10** мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,

тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (описать бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (\_\_\_\_\_)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ,Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДП-В (К,О,С,Г,У)		

	(участок)			
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)	1,2	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)	129,58,125, 109,66,45,24, 89,1,2,124,12 3,111,110, 109,101,	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О,Г,У)		

3.5. Решение комиссии о состоянии доступности ОСИ:

**Состояние доступности территории прилегающей к объекту, доступна для всех граждан с ограниченными возможностями, доступность объекта оценено как доступно частично избирательно, условно, а также недоступно для разных категорий граждан с ограниченными возможностями, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, капитальный, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, текущий, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Выделение не возможно в связи с СанПиН 2.4.2.2821-10
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный, индивидуальное решение с ТСП

Руководитель

рабочей группы Директор МБОУ Школа № 106 Е.А. Рябова  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Подпись)

Члены рабочей группы Зам. директора УВР Л.А. Лушикова  
Зам. директора ВР С.Н. Гайгалос  
Зам. директора по АХР О.В. Левченко  
Главный бухгалтер Г.И. Бойкова

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  
**«Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»**  
**(МБОУ Школа № 106)**  
**662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,**  
**проспект Ленинградский, д.81**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Разрушение асфальтового покрытия	К,О,С	Ремонт асфальтового покрытия	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			–	–	Не требуется	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			–	–	Не требуется	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			–	–	Не требуется	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Сертификаты, материалы			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В (К,О,С,Г,У)			ремонт текущий

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»  
 (МБОУ Школа № 106)**

**662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  
 проспект Ленинградский, д.81**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<b>Основной главный вход № 2</b>								
2.1	Лестница (наружная)	есть	2		нет поручней, разрушение ступеней	О,С,К	Установка поручни, ремонт ступеней	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	2		Установка не целесообразна в связи с планируемой установкой на главном входе № 1	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2		Отсутствует кнопка вызова сотрудника	К,О,С	Установка кнопки вызова сотрудника	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2		Отсутствуют фиксаторы	К,О	Установка фиксаторов двери в положении открыто/закрыто	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	59,60 64		Мешают пороги, дополнительные двери тамбура	К,О,С	Реконструкция, установка дверей, фотоэлементов, порогов	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
<b>Основной главный вход № 1</b>								
2.1	Лестница (наружная)	есть	1		Нет поручней	О,С	Установка поручней	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	1		Отсутствие пандуса	К	Установка пандуса	Капитальный ремонт

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1		Отсутствует кнопка вызова сотрудника	К,О,С	Установка кнопки вызова сотрудника	Текущий, ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	1		Отсутствуют фиксаторы	К,О	Установка фиксаторов двери в положении открыто/закрыто	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	68,69		Нет замечаний	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички, тактильные ручки	О,Г,С	установка информационных табличек, тактильных ручек	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание №2	ДЧ-И (Г,У)	2		Установка не целесообразна в связи с планируемой установкой на главном входе № 1
Входа (входов) в здание №1	ДЧ-И (Г,У)	1		ремонт текущий, капитальный

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
 (в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»  
 (МБОУ Школа № 106)  
 662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  
 проспект Ленинградский, д.81**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	129, 58		Отсутствие информационных табличек о препятствиях	К,О,С,Г	Установка информационных табличек о препятствиях	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	125, 109, 66, 45, 24, 89		Не соответствует ширина марша меньше 1,35= 1,25, 1,14 отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил	К,О,С	Установка невозможна, в связи с недостаточной шириной лестничных маршей. Изменить не возможно, только при реконструкции здания. Установка поручни, нанесение контрастных цветовых полос, на ступени марша, установка тактильных предупреждающих полос об окончании перил	Реконструкция здания, капитальный, текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Отсутствует пандус	К	Установка невозможна, т.к. необходима реконструкции здания	Техническое решение невозможно-организация альтернативных форм обслуживания
3.4	Лифт	Нет			–	–	Не возможно,	–

	пассажирский (или подъемник)					т.к. необходима реконструкция здания		
3.5	Дверь	Есть			Нет фиксаторов	К	Установка фиксаторов	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1,2,124,123,111,110,109,101,89,23		Не соответствует ширина марша меньше 1,35=1,25, 1,14	К	Изменение только при реконструкции здания	Техническое решение невозможно-организация альтернативных форм обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	К,О,С,Г	Установить тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)			технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания., текущий, капитальный ремонт

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»  
(МБОУ Школа № 106)**

**662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  
проспект Ленинградский, д.81**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.3	Прилаводная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»  
(МБОУ Школа № 106)**

**662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  
проспект Ленинградский, д.81**

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			–	–	–	–

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Место приложения труда	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»  
(МБОУ Школа № 106)**

**662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  
проспект Ленинградский, д.81**

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			–	–	–	–

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Жилые помещения	–	–	–	–

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»  
(МБОУ Школа № 106)**

**662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,  
проспект Ленинградский, д.81**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	нет			-	-	Выделение не возможно в связи с СанПиН 2.4.2.2821-10 в школе на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек. Площадь санитарных узлов не менее 0,1 м2 на одного обучающегося.	-
5.2	Душевая/ванная комната	Нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информирующие таблички о помещении, предупреждающ ие тактильные средства об опасности	С,Г,О,К	Установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, предупреждающ ие тактильные маячки	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Туалетная комната	ВНД			Выделение не возможно в связи с СанПиН 2.4.2.2821-10

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики»  
(МБОУ Школа № 106)**

**662978, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожный, г. Железнодорожный,  
проспект Ленинградский, д.81**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения	К,О,Г,С	Приобрести электронное табло	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			отсутствует	К,О,Г,С	Приобрести	индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильные средства предупреждения об опасности	С	Установить тактильные средства предупреждения об опасности	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие системы предупреждения световая синхронно со звуком		Установить дублирующую световую сигнализацию в здании	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_.

